


Tag - oversigt over synlig vandindtrængning - November 2019

- Tagrende eller nedløbsrør
- Vandskade
- Vandskade, lavet men ny inddækning mangler
- Vand gennem ventilationskakt



14, 2.tv: nedløbsrør mangler ring? her drypper ihf.

14, 3.th: Revne ved karnap efter gammel skade der skulle være tæt nu

16, 2.th: Vandindtrængning og skimmelsvamp
Vand skyller gennem udhæng samt gennem nedløbsrør i samlingerne

13 opgang: vandindtrængning ved tagvindue

13, 2.th: Tag mod Rønnebærvej, venstreside set fra stue; når det regner står kaskader af vand ned fra husmur og ud til tagrende

13, st.th: Vand gennem ventilation

13 mellem MF og TV mod gård: tagrende utæt og laver sakder i går og træværk, samt regnvand gennem udhæng istedet for tagrende

11, 2.th: Vandindtrængning fra tag ud mod sofievej.

11, 2.tv Vandindtrængning oppefra ind mod gård

11, st.tv: nedløbsrør utæt, laver skader på mur

9 opgang: Vandindtrængning ved tagvindue

9, 3.tv: tagvindue på loft utæt mod gård + vand gennem ventilation

9,3.tv: Vand gennem ventilation

9, 2.th: Vandskade på loft, stuen mod gård