

1. step tagprojekt.

Januar 23, 2020

Det knækkede spær er nu forstærket med jern.
Ligeledes de 2 spær på hver side af altanerne er også forstærket.
Altanerne har fået ny inddækning og tagpap.
Et enkelt udluftningshætte var også utæt, er fuget og tætnet.

Vandindtrækning i dette område skulle nu være stoppet.

