

## Tag - undersøgelser på problemer - November 2019

### Konklusion:

Samtlige inddækninger bør skiftes, både på vinduer og altaner.

Ved vinduer skal der sandsynligvis isættes helt nye, da inddækninger muligvis ikke kan købes alene alt efter årgang på vindue.


Ved altaner kan inddækning skiftes. Dog kan der foreligge utætheder i tagpap under terrassedæk. Spær sunket, dette bør laves så vi ikke risikerer det falder ned. (Det falder ikke ned imorgen, men bør laves indefor en overskuelig fremtid)

Vi modtager tilbud på dette arbejde, samt at alle hætter over udluftningskanaler tjekkes og skiftes såfremt de mangler eller er itu.

I samme omgang blev tagrender rensat og gennemgået. Vi modtager særskilt rapport og tilbud på udbedring af disse.



Der er meget lidt plads på siderne (se mos blokaden i højre side af vindue)  
Inddækninger er meget trætte, spærret har fået svamp men har ikke mistet styrke.  
Der er blevet lappet nogle store revner i inddækning og rensat. svampen er blevet behandlet.



3 stikspærer er udvekslet i forbindelse med kviste, og spærret der har fået lasten er sunket se billede 2 kan man se hvordan boltene er trukket ind.



Inddækningerne tæt på nedslidt, dog har det været svært at se store enkelte fejl, så fejlen kunne godt være i tagpappet som ligger under terrassen.

Inddækningen her er blevet udbedret for synlige fejl, så vis problemet foresætter bør tagpap tjekkes.